

**SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

Số: 2388/BV-VTYT

V/v mời báo giá sửa chữa máy chụp mạch
một bình diện liều tia thấp FD20

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 10 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế để tham khảo, làm cơ sở tổ chức xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị sửa chữa máy chụp mạch một bình diện liều tia thấp FD20 do hãng Philips sản xuất phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị đủ năng lực cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế có quan tâm khảo sát hiện trạng, gửi thư đề xuất giá và các nội dung công việc sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Vật tư TBYT, số điện thoại: 0868.246.688, email: bsanhvtytpt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com

Quý công ty/đơn vị gửi báo giá theo cả hai cách thức nêu trên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00' ngày 11/7/2025 đến trước 08h00' ngày 22/7/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, thay thế linh kiện yêu cầu: Theo phụ lục đi kèm.

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho thiết bị y tế.

- Thư chào giá dịch vụ: Các nội dung sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng cụ thể cho thiết bị nêu trên. Báo giá dịch vụ bao gồm chi phí, thuế VAT và các loại thuế khác theo quy định hiện hành, thời gian tiến độ thực hiện và các nội dung liên quan khác.

Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.



Lê Đình Thanh Sơn

Ký bởi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
PHÚ THỌ

PHỤ LỤC

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN

(Kèm theo Công văn số 2388/BV-VTTYT ngày 10/7/2025 của BVĐK tỉnh Phú Thọ)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa máy chụp mạch một bình điện liều tia thấp - Model: Allura Xper FD20 - S/N: 103 - Hãng sản xuất: Philips - Xuất xứ: Mỹ/ Đức	- Sửa chữa màn hình Philips 56” - Sửa chữa màn hình Viewport - Sửa chữa motor di chuyển cánh tay C - Bảo trì bảo dưỡng toàn bộ Case 3D - Cài đặt lại Case 3D - Sửa chữa bộ cản tia	Gói dịch vụ	1