

Phú Thọ, ngày 07 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, mua bán thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá linh kiện để sửa chữa, thay thế cho hệ thống máy chụp mạch một bình diện để tham khảo xác định giá gói thầu làm cơ sở cho Bệnh viện tổ chức xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai các công việc tiếp theo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Vật tư BHYT, số điện thoại: 0868.246.688, email: bsanhvtytpt@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư BHYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 - Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00' ngày 09 tháng 10 năm 2024 đến trước 16h00' ngày 21 tháng 10 năm 2024 (Trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). Theo phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian giao hàng dự kiến ≤ 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và các cơ sở y tế.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn

PHỤ LỤC

MÔ TẢ CHI TIẾT LINH KIỆN CỦA TBYT

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 07/10/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ)

1. Tên thiết bị y tế được sửa chữa, thay thế linh kiện:

- Hệ thống máy chụp mạch một bình diện, model: innova 3100IQ, do hãng GE healthCare/Pháp sản xuất.

2. Tên linh kiện dự kiến mua sắm.

- Bộ điều khiển chuyển động quay rotor của máy chụp mạch một bình diện innova3100IQ

Model tham khảo: FRU- Programmed Rotation V3 board and Programmed Heater V7 Board for Vascular.

Yêu cầu kỹ thuật: Bộ điều khiển chuyển động quay rotor tương thích hoàn toàn với hệ thống máy chụp mạch một bình diện model: innova 3100IQ, do hãng GE healthCare/Pháp sản xuất đang sử dụng tại bệnh viện.