

Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa bóng phát tia X của máy chụp cắt lớp vi tính HiSpeed Dual phục vụ công tác chuyên môn. Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị đủ năng lực cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế có quan tâm khảo sát hiện trạng, gửi thư chào giá với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Vật tư TBYS, số điện thoại: 0868246688, email: bsanhvtytpt@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư TBYS, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  - Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 26 tháng 3 năm 2025 đến trước 16h30' ngày 07 tháng 04 năm 2025 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2025.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các dịch vụ yêu cầu, thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế: Theo phụ lục đi kèm.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.



Ký bởi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  
PHÚ THỌ  
Email: [contact@benhviendakhoatinhphutho.vn](mailto:contact@benhviendakhoatinhphutho.vn)  
Ngày ký: 25-03-2025 11:39:19 +07:00

**BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC DỊCH VỤ YÊU CẦU**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 25/3/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ)

<b>STT</b>	<b>Danh mục dịch vụ</b>	<b>Mô tả dịch vụ</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>
1	Sửa chữa bóng phát tia X của máy chụp cắt lớp vi tính HiSpeed Dual Model Number: 2232785 INSERT REF: 46-274891G1 SN: 140173BI6	Sửa chữa bóng phát tia X của máy chụp cắt lớp vi tính HiSpeed Dual	Cái	01