

**SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

Số: 1871/BV-VTTYT
V/v mời báo giá sửa chữa, thay thế
linh kiện hệ thống máy tim phổi nhân
tạo HT2

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 30 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, đơn vị kinh doanh vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống máy tim phổi nhân tạo HT2 phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng phòng Vật tư, TBYT.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 - Nhận qua email (file scan, excel phụ lục): pvt.muasam2022@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00' ngày 02 tháng 6 năm 2025 đến trước 16h30' ngày 12 tháng 6 năm 2025 (trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật)
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục sửa chữa, thay thế linh kiện: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp, bàn giao linh kiện: tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Các thông tin khác (nếu có).

Để biết thêm các thông tin, quý đơn vị có thể liên hệ với ông Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868246688) - Trưởng phòng Vật tư, TBYT; ông Bùi Khánh Chân (SĐT 0943969962) - Phó Trưởng phòng Vật tư, TBYT để được cung cấp các thông tin theo quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
PHÚ THỌ

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 1871/BV-VTTYT ngày 30/5/2025 của BVĐK tỉnh Phú Thọ)

TT	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ		Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống máy tìm phôi nhân tạo HT2	Máy tìm phôi nhân tạo HL-20 - Model: HL-20 - Series: 94002542 - Hãng/ nước sản xuất: MAQUET/ Đức - Số lượng: 01 máy	Thay thế Mô-đun áp lực HL20 DPM 20-440 Dual (Pressure Module)	Bộ	1
			Thay thế Pin dự phòng (Backup battery)	Bộ	2
			Thay thế dây belt bơm đôi và bộ truyền động (Belt with pulley)	Bộ	1
			Thay thế dây belt bơm đơn (Belt kit)	Cái	2
		Máy điều nhiệt HCU-40 - Model: HCU40 - Series: 90440351 - Hãng/ nước sản xuất: MAQUET/ Đức - Số lượng: 01 máy	Thay thế bộ UPS HCU 40 Uninterruptible (Power Supply)	Bộ	1
			Thay thế cảm biến lưu lượng đường nước bệnh nhân HCU40 Flow Sensor (Replacement Kit)	Cái	1
			Thay thế bộ ống (HCU 40 Hose Kit)	Bộ	1
			Thay thế tấm lọc bụi (HCU 40 Filter Mat)	Cái	1

